

* Alle Geräte von der Steckdosenleiste trennen *

1. Voltmeter auf Wechselspannung stellen, ein Gerät verbinden
 2. ein Messkabel mit Schutz Erde verbinden, zweites Kabel an Masse von Cinch Buchse od. -Lausprecher Ausgang
 3. Wert notieren bei ein u. ausgeschalteten Gerät
 5. Netzstecker ziehen u. um 180° drehen u. zurückstecken
 3. Wert notieren u. vergleichen, die Position mit dem kleineren Wert markieren . Auch die Steckdosenleiste markieren !
- Alle anderen Geräte nach gleichem Vorgang messen.

RMS Akustik & Elektronik

Polungs Test

